


Pinout BZO Essential

<b>A1</b>	GND capteurs
<b>A2</b>	VR1+ (vilebrequin ou came)
<b>A3</b>	VR1-
<b>A4</b>	VR2+ (came) / VSS
<b>B1</b>	TPS (position papillon)
<b>B2</b>	CLT (température LDR)
<b>B3</b>	IAT (température admission)
<b>B4</b>	5v
<b>C1</b>	ADC ext 1
<b>C2</b>	ADC ext 2
<b>C3</b>	ADC ext 3 (résistif uniquement) / Flexfuel
<b>C4</b>	Interrupteur 1 (à la masse pour activer)
<b>D1</b>	STEP-1A A4988
<b>D2</b>	STEP-1B A4988
<b>D3</b>	STEP-2A A4988
<b>D4</b>	STEP-2B A4988
<b>E1</b>	Allumage 1 (signal positif 5 / 12v)
<b>E2</b>	Allumage 2 (signal positif 5 / 12v)
<b>E3</b>	Allumage 3 (signal positif 5 / 12v)
<b>E4</b>	Allumage 4 (signal positif 5 / 12v)
<b>F1</b>	Injecteur 1 (mise à la masse max 3A)
<b>F2</b>	Injecteur 2 (mise à la masse max 3A)
<b>F3</b>	Injecteur 3 (mise à la masse max 3A)
<b>F4</b>	Injecteur 4 (mise à la masse max 3A)
<b>G1</b>	HC Driver "Boost" (mise à la masse max 10A PWM)

<b>G2</b>	Signal tachymètre RPM (12v)
<b>G3</b>	Interrupteur 2 (à la masse pour activer)
<b>G4</b>	12v +APC alimentation (fusible 5/10A)
<b>H1</b>	HC Driver "Fan" (mise à la masse max 10A PWM)
<b>H2</b>	HC Driver 'Fuel" (mise à la masse max 10A PWM)
<b>H3</b>	HC Driver "Idle" (mise à la masse max 10A PWM)
<b>H4</b>	GND alimentation (vers – batterie)

**2 montages de connecteurs LSU possibles sur l'Essential. Vérifiez le votre!!**


Cable SA8 pour LSU 4.9 (Metal, a clipser)



Vue de face du connecteur SA8 male (cable)

<b>LSU n°1</b>	VERT
<b>LSU n°2</b>	JAUNE
<b>LSU n°3</b>	ROUGE
<b>LSU n°4</b>	NOIR
<b>LSU n°5</b>	ORANGE
<b>LSU n°6</b>	BLANC

Cable M8 pour LSU 4.9 (Plastique, a visser)



Vue de face du connecteur M8 femelle (cable)

<b>LSU n°1</b>	NOIR
<b>LSU n°2</b>	JAUNE
<b>LSU n°3</b>	ORANGE
<b>LSU n°4</b>	VERT
<b>LSU n°5</b>	ROUGE
<b>LSU n°6</b>	BLANC